

## 山岳トンネル工事における安全対策について

2023年5月8日

中央新幹線長野工事事務所大鹿分室

中央新幹線南アルプストンネル新設（長野工区）工事共同企業体

2023年3月24日（金）に中央新幹線南アルプストンネル新設（長野工区）工事で発生した労働災害（不休）について、工事共同企業体において、以下の安全対策を講じることとしました。

今回の原因は、受傷者（施工会社職員）が測量機器を防護するための鋼製の板（以下、防護板）を設置しようとした際に、防護板をトンネル側壁に取り付ける部材が疲労しているところに負荷がかかったこと、さらに、防護板（重量物）を1人で扱ってしまったことでした。


対策として

- ・ 防護板の取り付け部の構造を見直すとともに定期的に点検を実施
- ・ 当該作業は必ず2人以上で作業を行うなど作業手順書を整備

等を行いました。

今後とも安全第一で工事を推進してまいります。

### ○事故の状況



### ○対策後の状況



※写真は設置状況の再現

※本労働災害については、労働基準監督署及び関係する自治体に報告しています。

【連絡先】 中央新幹線長野工事事務所大鹿分室（0265-39-2975）